



## Цифровой таймер Z-SDM/2KW




### Руководство по отмене автоматического перехода на зимнее/летнее время



Для отключения функции  
автоматического перехода с  
летнего времени на зимнее:

1. Одновременно нажмите клавиши  
«Установка времени час/мин» и  
«Установка времени переход на  
зимнее/летнее время»  + 

2. Используя клавишу «ОК»  
выберите подменю «РСН»



3. Одновременным нажатием  
клавиш «Установка времени  
час/мин» и «Установка времени  
переход на зимнее/летнее время»  
выбираем «СН 0» (теперь

автоматический переход не активирован)

#### 4. Подтверждаем клавишей «ОК»»

OK

